

تعاریف:

جوشکاری: فرایندی که در آن دو یا چند قطعه فلزی با اعمال حرارت یا فشار یا حرارت باضافه فشار به یکدیگر متصل میشوند به نحوی که فلز موجود بین این قطعات حالت پیوسته میابد.

آزمون غیرمخرب: عملیاتی که بازرسی و یا آزمون (تست) قطعات، و یا مجموعه ای از قطعات را با استفاده از روشیابی که بر کارآیی نهایی آنها تاثیر نمی گذاردند شامل میشود.

جوشکاری و آزمون غیرمخرب

Welding and Nondestructive Evaluation

دکتر فرهنگ هنرور
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه ساخت و تولید

مقدمه

- جوشکاری کاربرد وسیعی در ساخت تجهیزات، قطعات و سازه ها دارد و به روشیابی متنوعی انجام میشود.
- جوشکاری ممکن است با استفاده از فلز پرکننده انجام شود.
- قطعاتی که به هم جوش میشوند ممکن است همجناس و یا غیرهمجناس باشند.
- آزمون غیرمخرب نیز به روشیابی متنوعی قابل انجام است.
- جوشکاری و آزمون غیرمخرب باید توسط افراد آموزش دیده و دارای گواهینامه تخصصی انجام شوند.

انواع فرآیندهای جوشکاری


انواع روش های جوشکاری بر اساس شرایط کاری تقسیم بندی می شوند.
به طور مثال این تقسیم بندی می تواند بر اساس حالت برهم کشی مواد در حین جوشکاری (مذاب، جامد) یا منابع انرژی استفاده شده برای جوشکاری باشد.

انواع فرآیندهای جوشکاری بر اساس حالت برهم کش مهاد


- فرایندهای جوشکاری ذوبی (Fusion Welding)
- فرایندهای جوشکاری حالت جامد (Solid State Welding)



جوشکاری قوسی با الکترود دستی (ذوبی)




جوشکاری الکترود تنگستنی با گاز محافظ (ذوبی)






اتصالات مورد استفاده در جوشکاری



- اتصال لب به لب (Butt joint)
- (T-joint) اتصال سپری (Submerged arc welding)
- (Lap joint) اتصال روی هم (Lap joint)
- (Corner joint) اتصال گوشهای (Corner joint)
- (Edge joint) اتصال لبهای (Edge joint)



جوشکاری مقاومتی (مالت چامد)



سرفصل‌های برش جوشکاری

- مقدمه‌ای بر جوشکاری (SMAW) Shielded Metal Arc Welding
- جوشکاری قوس ریز پودری (SAW) Submerged Arc Welding
- جوشکاری سرباره الکتریکی (Electroslag Welding)
- جوشکاری الکترود تنسنی با کار محافظ خنثی (GTAW or TIG) Gas Tungsten Arc Welding
- جوشکاری قوس - فلز با کار محافظ خنثی (MIG - Metal Inert Gas Welding)
- جوشکاری قوس - فلز با کار محافظ فعال (MAG - Metal Active Gas Welding)
- جوشکاری مقاومتی (Resistance Welding)
- جوشکاری غیر مقاومتی (Gas Welding)
- جوشکاری حالت چامد، اصطکاک، آهکنی، فشار سرد
- عیوب جوش
- طراحی در جوشکاری



اهمیت آزمونهای غیرمخرب

- 1998 - 243 هادنه هواپی آمریکا



شکست پایه مخزن - 2002 - زاین



hadde قطار - 1998 آلمان



بریش بل - 2007 - آمریکا



آزمونهای غیرمخرب

- آزمون غیرمخرب Nondestructive Testing
- ارزیابی غیرمخرب Nondestructive Evaluation
- بازرسی غیرمخرب Nondestructive Inspection
- آزمایش غیرمخرب Nondestructive Examination
- ویژگی‌یابی غیرمخرب Nondestructive Characterization



ماهیت عیوب در قطعات صنعتی

- ناپیوستگی (discontinuity): عدم پیوستگی ماده در اثر وجود ترک، تخلخل و ... در سطح یا درون ماده



- عیوب (defect): ناپیوستگی که اندازه آن از حد قابل قبول بزرگتر باشد



- آزمون غیرمخرب در زندگی روزمره: بازرسی چشمی، ضربه به میوه‌ها، ظروف سفالی و ...



تکنیهای ایهه انعام آزمون غیرمخرب

- مایع نافذ (Liquid Penetrant Testing-PT)
- ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Testing-MT)
- فراصوتی (Ultrasonic Testing-UT)
- برتونگاری (Radiographic Testing-RT)
- جریان گردابی (Eddy Current Testing-ET)

سایر تکنیکها

- چشمی (Visual Testing-VT)
- حرارت تکاری (Thermographic Testing-TT)
- پخش آویز (Acoustic Emission – AE)



سرفصل های برش NDT

- مقدمه ای بر آزمون های غیرمخرب
- آزمون فراصوتی - Ultrasonic Testing (UT)
- آزمون مایع نافذ - Penetrant Testing (PT)
- آزمون ذرات مغناطیسی - Magnetic Particle Testing (MT)
- آزمون پرتونگاری - Radiographic Testing (RT)
- آزمون جریان گردابی - Eddy Current Testing (ET)




دسته بندی روش‌های NDT

- **عامل (active):** نوعی از انرژی به داخل یا بر روی قطعه ارسال می‌شود. برای مثال روش‌های UT, RT, MT, ET
- **غیرعامل (passive):** وضعیت جسم را بدون ارسال انرژی به داخل یا بر روی آن مورد بررسی قرار میدهد. برای مثال روش‌های VT, AE, VA, LT, PT



تکنیهای ایهه انعام آزمون غیرمخرب



- روش مایع نافذ (PT): نفوذ مایع نافذ به درون عیوب سطحی قطعه و آشکارسازی آن عیوب.



- روش جریان گردابی (ET): ایجاد جریانهای گردابی (ادی) بر روی سطح قطعه و تنخیص عیوب سطحی و زیر سطحی.



تکنیهای ایهه انعام آزمون غیرمخرب



- روش ذرات مغناطیسی (MT): قطعه آهنربا می‌شود و عیوب سطحی و زیرسطحی آن با پاشیدن ذرات مغناطیس روی قطعه آشکار می‌گردد.




- روش ذرات مغناطیسی (MT): قطعه آهنربا می‌شود و عیوب سطحی و زیرسطحی آن با پاشیدن ذرات مغناطیس روی قطعه آشکار می‌گردد.




آزمون فراصوتی (آلتراسونیک)

- ارسال امواج صوتی فرکانس بالا (بالاتر از 20 kHz) به داخل قطعه و مشاهده و تفسیر امواج دریافتی





دستگاههای آزمون فرآصوتی



عیب یاب فرآصوتی
(flaw detector)



ضخامت سنج فرآصوتی
(thickness gauge)



بازرسی چشمی (VT)

ابتدای ترین و رایج ترین روش بازرسی غیرمخرب است.

ابزار لازم شامل بوروسکوپ، فایبرسکوپ، ذره بین، دوربین های ویدیویی و رویات های دوربین دار می باشد.




بازرسی چشمی (VT)




حرارت نگاری فروسرخ (IR Thermography)

اجسامی که گرم هستند از خود اشعه فروسرخ (مادون قرمز) ساطع می کنند. دوربین های حرارت نگاری توزیع دما در سطح جسم را نشان می دهند. می کنند.




WCNDT, Munich, Germany – June 2016



پخش آوایی (AE)

آزاد شدن انرژی کشسانی (الاستیک) در نتیجه تغییر شکل محلی بخشی از ماده. این تغییر شکل ممکن است ناشی از لغزش مرز داده ها روی هم (تغییر شکل پلاستیک) باز شدن ترک و ... باشد. امواج ایجاد شده در جسم منتشر شده و توسط شنکرهای AE دریافت می شوند. با تحلیل سیگنال های بدست آمده می توان نوع عیوب و محل آنرا شناسایی نمود. AE روشی غیرعامل است.





مجربیان آزمونها

- سطح یک (Level I): کالیبراسیون دستگاه، انجام آزمون و ارزیابی نتایج طبق دستورالعمل تکنی
- سطح دو (Level II): آماده سازی و کالیبراسیون دستگاه، تفسیر و ارزیابی نتایج بر طبق استاندارد و تنظیم گزارشات
- سطح سه (Level III): ارائه روش انجام آزمایش، تفسیر استانداردها و ارائه رهنمود در مورد چگونگی انجام آزمایش، آشنایی با روشیای معمول انجام آزمونهای غیرمخرب

استانداردهای آموزش:

- ISO 9712: International
- SNT-TC-1A (ASNT): USA
- BS EN ISO 9712: United Kingdom
- DIN EN ISO 9712: Europe (Germany)