




Company Logo

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی و علم مواد



طراحی و انتخاب مواد مهندسی

جلسه دوازدهم
(فولادهای آلیاژی)

دکتر رضا اسلامی فارسانی



فولادهای آلیاژی

۳

مقدمه

- ✓ فولادهای کربنی که با عنصر یا عناصری آلیاژی می‌شوند، تحت عنوان فولادهای آلیاژی شناخته می‌شوند.
- ✓ از یک دیدگاه، فولاد آلیاژی، فولادی است که دارای مقادیر مشخصی از عناصر آلیاژی است و از دیدگاه دیگر، فولادی است که حاوی بیش از ۱/۶۵ درصد منگنز، ۰/۰ درصد مس و ۰/۶ درصد سیلیسیم باشد.
- ✓ مقدار و نوع عناصر آلیاژی، رفتار مهندسی فولادهای آلیاژی را مشخص می‌کند.



فولادهای آلیاژی

4

عناصر آلیاژی در فولادها

- ✓ عناصر آلیاژی موجود در فولادهای آلیاژی به شکل محلول در یک فاز و یا به شکل ترکیب وجود دارند.
- ✓ عناصری که در سمت راست آهن در جدول تناوبی قرار دارند با آهن تشکیل محلول جامد می‌دهند و عناصری که در جدول تناوبی در سمت چپ آهن قرار دارند، به صورت محلول جامد و یا سماتیت در ساختار فولاد وارد می‌شوند.
- ✓ عناصر آلیاژی محلول می‌توانند دمای استحاله‌های آلوترپیک را در نمودار آهن کربن جابجا کنند.



فولادهای آلیاژی

5

عناصر آلیاژی در فولادها

- ✓ عناصر مختلف، منطقه پایداری فازها را تغییر می دهند. به عنوان نمونه، نیکل و منگنز، منطقه پایداری آستنیت و کروم و سیلیسیم، منطقه پایداری فریت را گسترش می دهند.
- ✓ عناصر آلیاژی انحلال پذیری کربن در آستنیت را تحت تاثیر قرار می دهند.
- ✓ عناصری که انحلال پذیری خوبی در حالت جامد در آهن گاما دارند، انحلال پذیری کربن در آستنیت را کاهش می دهند.



فولادهای آلیاژی

6



عناصر آلیاژی در فولادها

- ✓ به علت تاثیر عناصر آلیاژی بر افحلال کربن در آهن، نه تنها منطقه پایداری فازها در فولادهای آلیاژی بلکه ترکیب شیمیایی این فازها نیز با فولادهای کربنی متفاوت است.
- ✓ این تغییرات در مناطق پایداری فازها و ترکیب آنها به دلیل تاثیری است که عناصر آلیاژی بر روی کربن یوتکتوئید و دمای یوتکتوئید در فولادهای آلیاژی می‌گذارند. همه عناصر مقدار کربن یوتکتوئید را کاهش می‌دهند.

فولادهای آلیاژی



عناصر آلیاژی در فولادها



تأثیر عناصر آلیاژی بر کربن و دمای یوتکتوئید




فولادهای آلیاژی

8

عناصر آلیاژی در فولادها

- ✓ عناصر آلیاژی استحکام کششی و سختی آستنیت را هم در دمای اتاق و هم در دمای بالا افزایش می دهند.
- ✓ عناصر آلیاژی همچنین تاثیر زیادی بر خواص فریت دارند. تاثیر عناصر آلیاژی بر خواص فریت در ذیل نشان داده شده است:





8

فولادهای آلیاژی



عناصر آلیاژی در فولادها





فولادهای آلیاژی

| عنصر آلیاژی | تأثیر معمول | فولادهای خاص |
|-------------|--|--|
| آلومینیوم | اکسیژن‌زدای قوی، قابل اتحال در فریت، تشکیل دهنده نیتریدها، ریز کردن اندازه دانه‌ها. | فولاد نیترالوی |
| بور | سختی پذیری را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد | فولادهای با سختی پذیری بالا |
| کروم | پایدار کننده فریت، تشکیل کاربیدهای سخت و پایدار می‌دهد. استحکام خستگی، استحکام کششی، سختی، مقاومت به سایش و سختی پذیری را افزایش می‌دهد. حضور بیش از ۱۲ درصد کروم به صورت محلول در فولاد باعث پیدایش فولاد زنگ نزن می‌شود | فولادهای ساختمنای برای اهداف عمومی، فولاد یاتاقان ساچمه‌ای، فولادهای فنر، فولادهای مغناطیسی سخت، فولادهای زنگ نزن |
| کبات | رشد دانه را کنترل می‌کند. سختی و استحکام را در دماهای بالا حفظ می‌کند. باعث افزایش پایداری مغناطیسی، نیروی پسماندزدایی و هدایت حرارتی می‌شود. | فولادهای کار گرم، فولادهای تندری، فولادهای دما بالا، فولادهای آهن‌ربای دائمی |
| مس | باعث افزایش نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم و نیز نقطه تسلیم می‌شود. اگر از 0°C درصد تجاوز کند باعث رسوب سختی می‌شود. | بسیاری از فولادهایی که مقاومت بسالایی در برابر خوردگی اتمسفری دارند. |
| منگنز | پایدار کننده کاربیدهای است. سختی پذیری، سختی و استحکام فولاد را افزایش می‌دهد. یک اکسیژن‌زدای متوسط است. تأثیر مضر گوگرد را حذف می‌کند. در مقادیر زیاد باعث پایداری آستینیت می‌شود. | تا ۲ درصد در بیشتر فولادهای آلیاژی، فولادهای زنگ نزن آستینیتی اصلاح شده، فولادهای هدفیله |
| مولیبدن | کاربیدزدای قوی، ایجاد استحکام در دمای بالا، افزایش مقاومت در برابر خروش، تردی ناشی از تمپر را کم می‌کند. مقاومت به خوردگی فولادهای کروم‌دار و فولادهای زنگ نزن آستینیتی را افزایش می‌دهد. | یک عنصر آلیاژی مهم در: فولادهای سخت کاری شونده سطحی، فولادهای کار گرم، فولادهای تندری، فولادهای مقاوم به خروش و فولادهای زنگ نزن |

عناصر آلیاژی در فولادها

✓ در جدول روی روش تاثیر هر یک از عناصر آلیاژی بر فولادها و تولید فولادهای خاص نشان داده شده است:



فولادهای آلیاژی

عناصر آلیاژی در فولادها (ادامه جدول)

| | | |
|---|--|----------|
| فولادهای سخت کاری شونده سطحی، فولادهای دمپایین، فولادهای زنگکنن، فولادهای غیر مغناطیسی | پایدار کننده آستیت، به عنوان گرافیت‌زا عمل می‌کند. باعث افزایش سختی پذیری، استحکام ضربه در دمای معمولی و دمای پایین و نیز استحکام در دمای بالا می‌شود. مقاومت در برابر خستگی و خوردگی را بهبود می‌بخشد. | نیکل |
| فولادهای مقاوم در برابر خوش، فولادهای زنگکنن | تشکیل کاربیدهای پایدار می‌دهد. استحکام در دمای بالا و مقاومت به خوش را افزایش می‌دهد. فولادهای زنگکنن را پایدار می‌کند. | نایوبیوم |
| فولادهای فتر، فولادهای ترانسفورماتور، فولادهای مقاوم در برابر پوسته‌ای شدن | فریت را سخت و پایدار می‌سازد. باعث گرافیت‌زایی می‌شود. اکسیژن‌زدای قوی است. مقاومت در برابر خوردگی و پوسته‌ای شدن را افزایش می‌دهد. | سیلیسیوم |
| فولادهای مقاوم به خوش، فولادهای زنگکنن و فولادهای آهن‌ربای دائمی | تشکیل کاربیدهای سخت و پایدار می‌دهد. فریت را پایدار می‌سازد. دانه‌ها را ریز می‌کند. استحکام خوشی را افزایش می‌دهد. فولادهای زنگکنن را پایدار می‌سازد. | تیتانیوم |
| فولادهای مقاوم به سایش، فولادهای کارگرم، فولادهای تندبر، فولادهای مغناطیسی سخت و فولادهای دمابالا | تشکیل کاربید می‌دهد. استحکام و سختی را بالا می‌برد. چقرمگی را پایین می‌آورد. از رشد دانه‌ها جلوگیری می‌کند. از نرم شدن در حین تپر جلوگیری می‌کند. استحکام و نیز مقاومت به سایش در دمای بالا را افزایش می‌دهد. قدرت برش ابزار را افزایش می‌دهد. | تکستان |
| فولادهای مقاوم به سایش، فولادهای کارگرم، فولادهای تندبر، فولادهای دمابالا | تشکیل کاربید و نیترید می‌دهد. دانه‌ها را ریز می‌کند. فریت را پایدار می‌سازد. قدرت برش، استحکام و سختی را در دمایهای بالا افزایش می‌دهد. | وانادیوم |



فولادهای آلیاژی

12

عناصر آلیاژی در فولادها

✓ به طور کلی عناصر آلیاژی مختلف که به فولادها اضافه می شوند به چهار دسته تقسیم می شوند:

- پایدارکننده های فریت: کروم، مولیبدن، قنگستن، سیلیسیم و وانادیم.
- پایدارکننده های آستنیت: نیکل، کبات، مس، منگنز.
- کاربیدزاها: کروم، نایوبی، مولیبدن، تیتانیم، قنگستن و وانادیم.
- گرافیت زاها: نیکل، مس، سیلیسیم.



فولادهای آلیاژی

13

دسته بندی فولادهای آلیاژی

✓ فولادهای آلیاژی را با توجه به پارامترهای مختلف به دسته های مختلفی تقسیم بندی می کنند. برخی از این پارامترها عبارتند از:

- مقدار عناصر آلیاژی
- کاربرد فولاد
- ریز ساختار فولاد
- عناصر آلیاژی پایه

فولادهای آلیاژی



دسته بندی فولادهای آلیاژی بر اساس مقدار عناصر آلیاژی موجود در فولاد

- ✓ فولادهای کم آلیاژ: درصد کل عناصر آلیاژی در حدود ۰.۵٪ است.
- ✓ فولادهای آلیاژ متوسط: درصد کل عناصر آلیاژی ۱۰-۵ درصد است.
- ✓ فولادهای پر آلیاژ: درصد کل عناصر آلیاژی پر آلیاژ بیش از ۱۰٪ است.

فولادهای آلیاژی



دسته بندی فولادهای آلیاژی بر اساس کاربرد⁷⁵

- ✓ فولادهای فنر
- ✓ فولادهای یاتاقان
- ✓ فولادهای مقاوم به خوردگی
- ✓ فولادهای مقاوم به خزش
- ✓ فولادهای مقاوم به اکسیداسیون
- ✓ فولادهای قالب
- ✓ فولادهای سرماپایی

فولادهای آلیاژی



دسته بندی فولادهای آلیاژی بر اساس ریز ساختار¹⁶

- ✓ فولادهای فریتی
- ✓ فولادهای پر لیتی
- ✓ فولادهای مارتنتزیتی
- ✓ فولادهای بینایتی
- ✓ فولادهای آستنیتی
- ✓ فولادهای فریتی - پر لیتی

فولادهای آلیاژی



دسته بندی فولادهای آلیاژی بر اساس ¹⁷ عناصر آلیاژی پایه

- ✓ فولادهای نیکل دار
- ✓ فولادهای کروم دار
- ✓ فولادهای نیکل - کروم دار
- ✓ فولادهای نیکل - کروم - مولیبدن دار
- ✓ فولادهای نیکل - کروم - وانادیم دار



فولادهای آلیاژی

فولادهای ساختمانی

- ✓ فولادهای ساختمانی برخلاف اسمشان تنها در کاربردهای ساختمانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، بلکه فولادهایی هستند که به صورت گسترده در ساخت قطعات مهندسی مانند فنر، چرخ دنده، ساقمه آسیاب، صفحه آبگرمکن، پیچ و مهره، یاتاقان، میل لنگ، محور، پیستون، سوپاپ و ... بکار می‌روند.
- ✓ خانواده فولادهای ساختمانی از تعداد زیادی فولاد تشکیل شده است و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را تحت یک عنوان و با نام فولادهای ساختمانی توصیف کرد.
- ✓ استحکام، انعطاف پذیری و چرگی از جمله خواص مکانیکی هستند که در فولادهای ساختمانی از اهمیت بسیاری برخوردارند.

فولادهای ابزار

- ✓ فولادهای ابزار، فولادهایی هستند که در ساخت ابزار برش و شکل دهی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- ✓ انجمن آهن و فولاد آمریکا (AISI) فولادهای ابزار را به هفت دسته اصلی دسته بندی کرده است که جزئیات آن در جدول پیوست آورده شده است.



فولادهای آلیاژی

فولادهای ابزار - دسته بندی فولادهای ابزار

| عنصر آلیاژی | نماد | فولاد ابزار |
|------------------------|---|-----------------------|
| کروم و وانادیوم | W | سخت شونده در آب |
| کروم، تنگستن و مولیبدن | S | مقاوم به شوک |
| کار سرد شده | | |
| O | کروم، تنگستن و مولیبدن | سخت شونده در روغن |
| A | کروم، نیکل، وانادیوم، تنگستن و مولیبدن | سخت شونده در هوا |
| D | کروم، وانادیوم، کبالت و مولیبدن | با کربن و کروم بالا |
| H | کروم، وانادیوم، تنگستن، کبالت و مولیبدن | کار گرم شده |
| تندربر | | |
| T | کروم، کبالت، وانادیوم و تنگستن | پایه تنگستن |
| M | کروم، وانادیوم، تنگستن، کبالت و مولیبدن | پایه مولیبدن |
| P | کروم، نیکل و مولیبدن | قالب |
| اهداف مخصوص | | |
| L | کروم، نیکل، وانادیوم و مولیبدن | کم آلیاژ |
| F | تنگستن | فولادهای کربن- تنگستن |



فولادهای آلیاژی

فولادهای ماریجینگ

- ✓ این فولادها، فولادهای پرآلیاژی هستند که دارای حداکثر ۰/۰۳٪ کربن به عنوان عنصر ناخالصی، حداکثر ۲۵ درصد نیکل، ۷-۱۰ درصد کبالت، ۳-۵ درصد مولیبدن، حداکثر ۱/۷۵ درصد تیتانیم و حداکثر ۰/۲ درصد آلومینیم می باشند.
- ✓ برخی از انواع فولادهای ماریجینگ دارای مقادیر اندکی برلیم، نایوبیم و تنگستن نیز هستند.
- ✓ مارتزیت فرم و چقرمه موجود در این ساختار بر اثر عملیات رسوب سختی مستحکم می شود. در صورتی که فولاد ماریجینگ به طور صحیح عملیات حرارتی شده باشد، شامل ریزساختاری از ذرات کوچک تر کیبات بین فلزی در یک زمینه مارتزیتی خواهد بود.

فولادهای ماریجینگ

مهمترین ویژگی های فولاد ماریجینگ عبارتند از:

- ✓ نسبت مناسب استحکام تسلیم به استحکام کششی
- ✓ قابلیت جوشکاری مناسب
- ✓ قابلیت شکل پذیری مناسب
- ✓ چشمگی شکست عالی
- ✓ مقاومت به تردی هیدروژنی عالی

فولادهای زنگ نزن

- ✓ فولادهای زنگ نزن شمار زیادی از فولادهای کروم نیکل دار را شامل می شوند.
- ✓ این فولادها مقاومت خیلی خوبی در برابر خوردگی دارند. مقاومت به خوردگی عالی این فولادها به خاطر وجود کروم موجود در آنهاست.
- ✓ ترکیب شیمیایی برخی از فولادهای زنگ نزن را پچ مورد استفاده در ادامه آورده شده است.



فولادهای آلیاژی

فولادهای زنگ نزن

ترکیب شیمیایی برخی فولادهای زنگ نزن

| دیگر عناصر | P (حداکثر) | S (حداکثر) | Mn (حداکثر) | Si (حداکثر) | Ni | Cr | C (حداکثر) |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|--------|---------------|
| — | ۰/۰۴۵ | ۰/۰۳ | ۲/۰۰ | ۱/۰۰ | -۱/۰۵ | -۲/۰/۰ | ۰/۰۸ |
| ۲/۰-۳/۰ Mo | ۰/۰۴۵ | ۰/۰۳ | ۲/۰۰ | ۱/۰۰ | -۱۸/۰ | -۱۸/۰ | ۰/۰۳ |
| ۰/۱۵ Se | ۰/۲۰ | ۰/۰۶ | ۲/۰۰ | ۱/۰۰ | -۱۰/۰ | -۱۹/۰ | ۰/۱۵ |
| — | ۰/۰۴ | ۰/۰۳ | ۲/۰۰ | ۱/۰۰ | -۲/۰۰ | -۱۳/۵ | ۰/۱۵ |
| ۰/۱۵ Se | ۰/۰۶ | ۰/۰۶ | ۱/۲۵ | ۱/۰۰ | — | -۱۸/۰ | ۰/۱۵ |
| ۰/۱۰-۰/۳۰ Al | ۰/۰۴ | ۰/۰۳ | ۱/۰۰ | ۱/۰۰ | — | -۱۸/۰ | ۰/۰۸ |



فولادهای آلیاژی

فولادهای هادفیلد

- ✓ این فولاد تنها فولاد پر منگنز است که از لحاظ تجاری اهمیت دارد. این فولاد دارای ۱۴-۱۱ درصد منگنز است.
- ✓ چنانچه این فولاد به طور صحیح عملیات حرارتی شده باشد (از دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد در آب کوئنچ شود)، ساختار تشکیل شده در آن، آستنیتی خواهد بود.
- ✓ این فولاد دارای استحکام و چرمگی بالا و مقاومت به سایش عالی در مقابل تغییر فرم خواهد بود.
- ✓ کاربردهای مهم آن عبارتند از صفحات سنگ شکن فکی، اجزای سنگ شکن ها، تجهیزات لایرویی و زنجیرهای تانک.



فولادهای آلیاژی

فولادهای سوپاپ

✓ فولاد مناسب جهت ساخت سوپاپ ها باید مقاومت بالایی در برابر اکسیداسیون، خوردگی با گازهای گرم و سایش داشته باشد.

ترکیب شیمیایی برخی فولادهای سوپاپ

| زمینه | دیگر عناصر | Ni | Cr | Mn | Si | C |
|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| مارتنزیتی | — | ۰/۵۰ (حداکثر) | ۷/۵۰-۹/۵۰ | ۰/۳۰-۰/۶۰ | ۳/۰۰-۳/۷۵ | ۰/۴۰-۰/۵۰ |
| مارتنزیتی | ۰/۷-۰/۹ Mo | ۰/۵۰ (حداکثر) | ۹/۰۰-۱۰/۵۰ | ۰/۳۰-۰/۶۰ | ۲/۰۰-۲/۷۵ | ۰/۳۵-۰/۴۵ |
| مارتنزیتی | — | ۱/۰۰-۱/۷۰ | ۱۹/۰۰-۲۰/۵۰ | ۰/۲۰-۰/۶۰ | ۱/۷۵-۲/۲۵ | ۰/۷۵-۰/۸۵ |
| آستنیتی | ۲/۰-۴/۰ W | ۱۰/۰۰ (حداقل) | ۱۲/۰۰-۱۶/۰۰ | ۱/۵۰ (حداکثر) | ۱/۰۰-۲/۵۰ | ۰/۳۵-۰/۵۰ |
| آستنیتی* | ۲/۰-۳/۰ W | ۱۳/۰۰-۱۵/۰۰ | ۱۳/۰۰-۱۵/۰۰ | ۰/۵۰-۰/۸۰ | ۱/۰۰-۲/۰۰ | ۰/۳۵-۰/۴۵ |
| آستنیتی | ۲/۰-۴/۰ W | ۶/۰۰-۱۲/۰۰ | ۱۷/۰۰ (حداقل) | ۱/۰۰ (حداکثر) | ۱/۰۰-۲/۵۰ | ۰/۲۰-۰/۴۵ |



فولادهای آلیاژی

فولادهای دما پایین

- ✓ فولادهایی که قادر به حفظ چرمگی خود در دماهای پایین هستند برای کاربردهای دما پایین مناسبند.
- ✓ نیکل در کاهش دمای انتقال نرمی به تردی بسیار موثر است و به طور گسترده برای کاربرد در دماهای پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ✓ فولادهای زنگ نزن آستینیتی نیز به طور وسیع در کاربردهای دما پایین استفاده می‌شوند.



فولادهای آلیاژی

فولادهای دوفازی

- ✓ فولادهایی دوفازی، فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا هستند که دارای نسبت استحکام به وزن بالایی می‌باشند.
- ✓ به طور کلی رین ساختار فولادهایی دوفازی شامل فاز مارتنزیتی سخت و یک زمینه فریتی نرم می‌باشد.
- ✓ استحکام و انعطاف پذیری این فولادها به ترتیب با تشکیل فازهای مارتنزیت و فریت قائمین می‌شود.
- ✓ رفتار تسلیم پیوسته، استحکام تسلیم کم اما استحکام کششی زیاد و درصد از دیاد طول زیاد از خواص بارز فولادهایی دوفازی است.



فولادهای آلیاژی

فولادهای دوفازی

- ✓ رایج ترین روش برای تولید فولادهای دوفازی آن است که ابتدا فولاد را تا منطقه دو فازی حرارت داده و سپس از این دما به سرعت سرد کرده تا آستنیت به مارکنوزیت تبدیل شود.
- ✓ فولادهای هیپویوتکتوئید حاوی مقادیر کمی کربن برای تولید فولادهای دوفازی گزینه مناسبی به شمار می‌روند.



فولادهای آلیاژی

فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا

- ✓ فولادهای کم آلیاژ با استحکام بالا که معمولاً با نام های HSLA شناخته می شوند، فولادهایی با ترکیب شیمیایی کنترل شده هستند که می توانند خواص مکانیکی بهتری را ایجاد کنند.
- ✓ با انجام عملیات مکانیکی می توان خواص مکانیکی مطلوب را در آنها ایجاد کرد.
- ✓ این فولادها را با عملیات حرارتی نمی توان مستحکم نمود و به طور کلی در حالت پرداخت شده گرم مورد استفاده قرار می گیرند.



فولادهای آلیاژی

فولادهای سخت کاری شونده سطحی

- ✓ این فولادها دارای مقاومت به سایش بالا و چرخ‌مگی مطلوب می‌باشند.
- ✓ چرخ دنده‌ها، میل لنگ‌ها، پین‌های پیستون، صفحات کلاچ و یاقاقان‌های غلطکی نمونه‌ای از این فولادها می‌باشند.
- ✓ فرآیند ایجاد سطحی سخت و مقاوم به سایش به همراه ایجاد مغزی چرمه و نرم را سخت کاری سطحی می‌نامند.
- ✓ کربن‌دهی، نیتروژن‌دهی، سخت کاری با شعله و سخت کاری القایی برخی از فرآیندهای سخت کاری سطحی متدائل هستند.
- ✓ فولادهای سخت کاری سطحی فولادهای کم کربن به همراه عناصر کاربیدزا برای بهبود خواص می‌باشند.

فولادهای آلیاژی



فولادهای سخت کاری شونده سطحی

ترکیب شیمیایی برخی فولادهای سخت شده با شعله و القا

| زمینه | دیگر عناصر | Ni | Cr | Mn | Si | C |
|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| مارتنزیتی | — | ۰/۵۰ (حداکثر) | ۷/۵۰-۹/۵۰ | ۰/۳۰-۰/۶۰ | ۳/۰۰-۳/۷۵ | ۰/۴۰-۰/۵۰ |
| مارتنزیتی | ۰/۸-۰/۹ Mo | ۰/۵۰ (حداکثر) | ۹/۰۰-۱۰/۵۰ | ۰/۳۰-۰/۶۰ | ۲/۰۰-۲/۷۵ | ۰/۳۵-۰/۴۵ |
| مارتنزیتی | — | ۱/۰۰-۱/۷۰ | ۱۹/۰۰-۲۰/۵۰ | ۰/۲۰-۰/۶۰ | ۱/۷۵-۲/۲۵ | ۰/۷۵-۰/۱۸۵ |
| آستنیتی | ۲/۰-۴/۰ W | ۱۰/۰۰ (حداقل) | ۱۲/۰۰-۱۶/۰۰ | ۱/۵۰ (حداکثر) | ۱/۰۰-۲/۱۵۰ | ۰/۳۵-۰/۵۰ |
| آستنیتی* | ۲/۰-۳/۰ W | ۱۳/۰۰-۱۵/۰۰ | ۱۳/۰۰-۱۵/۰۰ | ۰/۵۰-۰/۸۰ | ۱/۰۰-۲/۰۰ | ۰/۳۵-۰/۴۵ |
| آستنیتی | ۲/۰-۴/۰ W | ۶/۰۰-۱۲/۰۰ | ۱۷/۰۰ (حداقل) | ۱/۰۰ (حداکثر) | ۱/۰۰-۲/۵۰ | ۰/۲۰-۰/۴۵ |



فولادهای آلیاژی

فولادهای یاتاقان ساچمه‌ای

- ✓ فولاد مناسب در ساخت یاتاقان ساچمه‌ای باید سختی سطح بالا به منظور داشتن مقاومت به سایش و مغز چقرمه برای تحمل شوک‌های ناگهانی و استحکام خستگی مناسب برای مقاومت در برابر بارگذاری سیکلی داشته باشد.
- ✓ فولادهای پرکربن - کم کروم به صورت گسترده در ساخت یاتاقان‌های ساچمه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- ✓ عملیات حرارتی این فولادها شامل دو مرحله سخت کاری و تمپر است.
- ✓ حداقل سختی فولادهای کوئنچ تمپر شده باید کمتر از ۶۲ راکول ۰ باشد.

فولادهای آلیاژی



فولادهای یاتاقان ساچمه‌ای

ترکیب شیمیایی فولادهای یاتاقان ساچمه‌ای

| E-02100 | E-01100 | E-00100 | عنصر |
|----------------|----------------|----------------|------|
| ۰/۹۵-۱/۱۰ | ۰/۹۵-۱/۱۰ | ۰/۹۵-۱/۱۰ | C |
| ۱/۳۰-۱/۶۰ | ۰/۹۰-۱/۲۰ | ۰/۴۰-۰/۷۰ | Cr |
| ۰/۲۰-۰/۳۵ | ۰/۲۰-۰/۳۵ | ۰/۲۰-۰/۳۵ | Si |
| ۰/۲۵-۰/۴۵ | ۰/۲۵-۰/۴۵ | ۰/۲۵-۰/۴۵ | Mn |
| ۰/۰۲۵ (حداکثر) | ۰/۰۲۵ (حداکثر) | ۰/۰۲۵ (حداکثر) | S |
| ۰/۰۲۵ (حداکثر) | ۰/۰۲۵ (حداکثر) | ۰/۰۲۵ (حداکثر) | P |



فولادهای آلیاژی

فولادهای فنر

- ✓ فولادهایی که حد الاستیک، چرمگی و استحکام خستگی بالایی دارند برای ساخت فنرها بسیار مناسبند.
- ✓ در برخی موارد با توجه به شرایط کاری، تعدادی از فولادهای کم آلیاژ در ساخت فنرها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- ✓ هنگامی که برخی از نیازهای ویژه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند از فولادهای پر آلیاژ در ساخت فنرها استفاده می‌شود. به عنوان مثال در محیط‌های به شدت خورنده یا در محیط‌های دما پایین، از فولادهای زنگ نزن یا فولادهای سرماپای در ساخت فنر استفاده می‌شود.

فولادهای آلیاژی



فولادهای فر

ترکیب شیمیایی فولادهای فر

| دیگر عناصر | Cr | Mn | Si | C |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| — | 0/۶۰-۰/۹۰ | 0/۷۰-۱/۰۰ | 0/۱۰-۰/۳۵ | ۰/۵۵-۰/۶۵ |
| ۰/۱۵-۰/۴۰ V | ۰/۸۰-۱/۱۰ | ۰/۶۰-۰/۹۰ | ۰/۱۰-۰/۳۵ | ۰/۴۵-۰/۵۵ |
| ۰/۴۰-۰/۷۰ Ni | ۰/۴۰-۰/۶۰ | ۰/۷۰-۱/۰۰ | ۰/۱۰-۰/۳۵ | ۰/۵۵-۰/۶۵ |
| ۰/۱۵-۰/۲۵ Mo | | | | |
| ۰/۲۰-۰/۳۰ Mo | ۰/۲۰-۰/۴۰ | ۰/۷۰-۱/۰۰ | ۱/۷۰-۲/۱۰ | ۰/۵۵-۰/۶۵ |