

دینامیک خاک

SOIL DYNAMICS

Hasan Ghasemzadeh

<http://sahand.kntu.ac.ir/~ghasemzadeh/indexfa.html>

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Dr. Hasan Ghasemzadeh

فهرست عناوین و فصول

- ۱- معرفی دینامیک خاک و یاد آوری دینامیک سازه
- ۲- انتشار امواج در محیط
- ۳- رفتار دینامیکی خاک ها و ظرفیت باربری دینامیکی خاک
- ۴- دیوار حایل تحت بار دینامیکی
- ۵- پی های سطحی تحت بار دینامیکی
- ۶- شمع تحت بار دینامیکی

Dr. Hasan Ghasemzadeh

فهرست عناوین و فصول

معرفی دینامیک خاک
یاد آوری دینامیک سازه

3

Dr. Hasan Ghasemzadeh

تئوری ارتعاشات

یاد آوری

حرکت تناوبی

The image contains two diagrams. The left diagram, labeled 'Pendulum', shows a mass m suspended by a string of length L from a fixed point. The string makes an angle θ with the vertical dashed line. Gravity g is shown acting downwards. The right diagram, labeled 'Shaft and Disk', shows a vertical shaft fixed to a support with 'Torsional Stiffness k '. A disk is attached to the bottom of the shaft, with 'Moment of inertia J '. The disk is rotated by an angle θ from its vertical position, as indicated by a curved arrow.

4

Dr. Hasan Ghasemzadeh

دینامیک سازه - ارتعاش

یادآوری

زمان تناوب
درجه آزادی

5

Dr. Hasan Ghasemzadeh

حرکت تناوبی

یادآوری

فرکانس


$\omega_n T = 2\pi \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_n}{2\pi} \text{ Hz}$

$u = A \sin(\omega_n t + \varphi)$
 $\dot{u} = A \omega_n \cos(\omega_n t + \varphi) = A \omega_n \sin(\omega_n t + \varphi + \pi/2)$
 $\ddot{u} = -A \omega_n^2 \sin(\omega_n t + \varphi) = +A \omega_n^2 \sin(\omega_n t + \varphi + \pi)$
 $= -\omega_n^2 u$

6

Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش آزاد- جرم و فنر



$F = -Ku \Rightarrow M\ddot{u} + Ku = 0$ معادله حرکت
 $F = -M\ddot{u} \Rightarrow u = A_1 \sin \omega_n t + A_2 \cos \omega_n t$ فرم جواب

جایگذاری جواب در معادله حرکت
 $(-M\omega_n^2 + K)u = 0 \Rightarrow \omega_n^2 = \frac{K}{M} \text{ Rad/s}$
 $T = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi\sqrt{M/K}$ شرایط اولیه


$\begin{cases} t=0 & u=0 \Rightarrow A_2 = 0 \\ t=0 & \dot{u} = v_0 \Rightarrow A_1 \omega_n = v_0 \Rightarrow A_1 = v_0 / \omega_n \end{cases} \Rightarrow u = (v_0 / \omega_n) \sin \omega_n t$

7

Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش آزاد با میرایی

میرایی ویسکوز : متناسب با سرعت
 میرایی هیستریزیس : غیر خطی بودن ماده
 میرایی انتشاری : بی نهایت بودن سیستم



$F = -Ku$
 $F_1 = -M\ddot{u} \Rightarrow M\ddot{u} + C\dot{u} + Ku = 0$ معادله حرکت
 $F_2 = -C\dot{u}$ فرم جواب ضرایبی از e^{st}

$(Ms^2 + Cs + K)e^{st} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \Delta > 0 & (s_1, s_2) & u = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t} \\ \Delta = 0 & (s) & u = (A + Bt)e^{st} \\ \Delta < 0 & (a \pm bi) & u = Ae^{at} \cos(bt - \varphi) \end{cases}$

8

Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش آزاد با میرایی

$$\Delta > 0 \quad s = \frac{-C \pm \sqrt{C^2 - 4MK}}{2M} = \frac{-C}{2M} \pm \sqrt{\left(\frac{C}{2M}\right)^2 - \frac{K}{M}}$$

C_c میرایی بحرانی: میرایی هنگامیکه داخل رادیکال صفر است

$$\left(\frac{C_c}{2M}\right)^2 = \frac{K}{M} = \omega_n^2 \quad C_c = 2M\omega_n = 2\sqrt{KM}$$

ζ نسبت میرایی: میرایی به میرایی بحرانی

$$\zeta = \left(\frac{C}{C_c}\right)$$

$$C = 2\zeta\sqrt{KM} \quad \zeta = \left(\frac{C}{C_c}\right) = \frac{C}{2\sqrt{KM}} = \frac{C\omega_n}{2K}$$

9

Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش آزاد با میرایی بحرانی

$\zeta = 1$

$\Delta = 0$

$$u = (A + Bt)e^{st}$$

شرایط اولیه

$$\begin{cases} t=0 & u = u_0 \Rightarrow A = u_0 \\ t=0 & \dot{u} = v_0 \Rightarrow B = v_0 + \omega_n u_0 \end{cases}$$

$$u = (u_0 + (v_0 + \omega_n u_0)t)e^{st}$$

$k=225\text{N/m}$ $m=100\text{kg}$ and $\zeta=1$

10

Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش آزاد با میرایی فوق بحرانی

$\zeta > 1$
 $\Delta > 0$

$$u = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t}$$

شرایط اولیه

$$\begin{cases} t=0 & u = u_0 \\ t=0 & \dot{u} = v_0 \end{cases}$$

$$C = 2\zeta\sqrt{KM}$$

$$s = \left(-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}\right)\omega_n$$

$$A = \frac{-v_0 + (-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n u_0}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

$$B = \frac{v_0 + (\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n u_0}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

k=225N/m m=100kg and $\zeta=2$

Slower to respond than critically damped case

11

Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش آزاد با میرایی زیر بحرانی

$\zeta < 1$
 $\Delta < 0$



$$u = Ae^{-\zeta\omega_n t} \cos(\omega_d t - \phi)$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\zeta \ll 1 \Rightarrow \omega_d \approx \omega_n$$

K=225 N/m , m=100kg , $\zeta=0.05$

12



Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش اجباری با میرایی

$$u = u_{st} (M \sin \omega t + N \cos \omega t)$$

$$u_{st} = \frac{F_0}{K}$$

$$M = \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}$$

$$N = \frac{-2\zeta\beta}{(1 - \beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}$$

$$F_{\max} = \sqrt{M^2 + N^2}$$

شکل دیگر جواب

تعبیر شکل استاتیکی

جایگذاری جواب در معادله حرکت

$$\beta = \frac{\omega}{\omega_n}$$

ضریب بزرگنمایی دینامیکی

15

Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش اجباری با میرایی

ضریب بزرگنمایی دینامیکی

$$F_{\max} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \beta^2)^2 + (2\zeta\beta)^2}}$$

رزونانس $\beta=1 \Rightarrow F_{\max} = \frac{1}{2\zeta}$

نسبت تواتر $\beta = \omega / \omega_n$
(A) $F = F_0 \sin \omega t$

میرایی ویسکوز . وابستگی به فرکانس پارگذاری $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \beta \rightarrow \infty \Rightarrow F_{\max} \rightarrow 0$

16

Dr. Hasan Ghasemzadeh

ارتعاش اجباری با میرایی

میرایی هیستریزیس : غیر خطی بودن ماده
تغییر شکل‌های پلاستیک در اثر اصطکاک در خاک دانه ای مستقل از فرکانس بارگذاری هستند

$$\zeta_h = C\omega/2K = cte \quad \text{میرایی هیستریزیس} \quad \zeta = C\omega_n/2K \quad \text{میرایی ویسکوز}$$

$$u = u_{st} \cos(\omega t - \psi_h) \quad \text{جواب}$$

$$u_{st} = \frac{F_0/K}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_n^2)^2 + 4\zeta_h^2}}$$

$$\tan \psi_h = \frac{2\zeta_h}{1 - \omega^2/\omega_n^2}$$

$$F_{\max} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_n^2)^2 + 4\zeta_h^2}}$$

$$M=0 \Rightarrow F_{\max} = \frac{1}{\sqrt{1+4\zeta_h^2}}$$

ω مستقل از فرکانس بارگذاری

این میرایی برای مدل‌سازی خاک مناسبتر است

17