

آزمونهای غیرمخرب پیشرفته (Advanced Nondestructive Evaluation)

روشهای بازررسی غیرمخرب

مدرس: دکتر فرهنگ هنرور
گروه ساخت و تولید
دانشکده، مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

روشهای آزمون غیرمخرب

- چشمی (Visual-VT)
- مایع نافذ (Liquid Penetrant-PT)
- ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle-MT)
- فرا صوتی (Ultrasonic-UT)
- جریان گردابی (Eddy Current-ET)
- پرتو نگاری (Radiography-RT)
- پخش آوایی (Acoustic Emission-AE)
- حرارت نگاری مادون قرمز (Infrared Thermography-TT)

دسته بندی روشهای NDT

عامل (active): نوعی از انرژی به داخل یا بر روی قطعه ارسال می شود. برای مثال روشهای UT, RT, MT, ET

غیرعامل (passive): وضعیت جسم را بدون ارسال انرژی به داخل یا بر روی آن مورد بررسی قرار میدهد. برای مثال روشهای VT, AE, VA, LT, PT

بازرسی چشمی (VT)



ابتداً ترین و راجح ترین روش
بازرسی غیرمخرب است.

ابزار لازم شامل بورو سکوپ،
فایبرسکوپ، ذره بین و دوربین
های ویدیویی می باشد.



دستگاه ویدیویی قابل حمل



Robotic Crawler

بازرسی چشمی (VT)




آزمون مایع نافذ (PT)

- عیوب سطحی قطعه در اثر نفوذ مایع به داخل ترکها آشکار میگردد.



اصول کلی انجام



A : اعمال مایع نافذ و نفوذ آن در ترکها در اثر خاصیت مویینگی

B : تمیز کردن مایع از روی سطح

C : اعمال ماده آشکارساز و به سطح آمدن مایع نافذ در اثر خاصیت مویینگی

روشهای اعمال مایع نافذ




- فروبردن قطعه در مایع نافذ
- ریختن مایع بر روی قطعه
- آسپری کردن مایع بر روی قطعه
- اعمال مایع بر روی قطعه با برس

آزمون مایع نافذ




آزمون ذرات مغناطیسی (MT)


مغناطیس نمودن قطعه و اعمال ذرات فرومغناطیس بر روی آن
کشش شار مغناطیسی موجب ظاهر شدن ترکهای سطحی میگردد.



میز آزمون ذرات مغناطیسی



انجام آزمون ذرات مغناطیسی




پاشن مایع حامل ذرات بر روی قطعه

اسپری ذرات بر روی قطعه

آزمون ذرات مغناطیسی




آزمون ذرات مغناطیسی



آزمون فراصوتی (آلتراسونیک)

- ارسال امواج صوتی فرکانس بالا (بالاتر از 20 kHz) به داخل قطعه و مشاهده و تفسیر امواج در باقیتی



دستگاههای آزمون فراصوتی



عبدیاب فراصوتی
(flaw detector)

ضخامت سنج فراصوتی
(thickness gauge)

تولید امواج فرا صوتی

- معمولاً امواج فراصوتی توسط پروپهای پیزوالکتریک تولید می شوند. این پروپها دارای یک کریستال پیزوالکتریک هستند که در اثر اعمال ولتاژ الکتریکی به ارتقاش در می آید.
- پروپهای فراصوتی میتوانند قائم (نرمال)، زاویه ای و یا دو قلو (dual) باشند.



پروب دوقلو


پروب زاویه ای

پروب قائم


ضخامت سنج فراصوتی



آزمون پر تونگاری (RT)



آزمون پر تونگاری (RT)




■ عکسبرداری از قطعه با تابش اشعه
ایکس یا گاما

فیلم یا حسگر نوری

کمتر اشعه دیده:
بیشتر اشعه دیده:

فیلم ظاهر شده


دستگاه اشعه ایکس





دوربین اشعه گاما



انجام پرتونگاری با اشعه گاما



تصاویر پرتونگاری




آزمون جریان گردابی (ET)

■ بازرسی عیوب سطحی یا ایجاد جریانهای گردابی در سطح قطعه




آزمون جریان گردابی




قطعه کالیبراسیون

عیوب مختلفی که در قطعه کالیبراسیون تعییه شده است.



انجام ET




حرارت نگاری فروسرخ (IR Thermography)

اندازه گیری توزیع حرارت روی سطح جسم



دوربین حرارت نگاری



مراحل حرارت نگاری فعال (Active Thermography)

- Controlled heating of the specimen, typically by optical absorption on the sample surface
- Thermal transport of heat into and within the specimen
- Imaging of the resulting specimen surface temperature distribution using an infrared camera
- Interpretation of the spatial and temporal features of the temperature distribution to provide information about material and structural properties of the specimen

نقش زمان در حرارت نگاری فعال





FIGURE 8.1 Infrared images of flat-bottomed holes, 12.4 mm diameter, at depths of 0.8, 1.4 and 2.8 mm, in graphite-epoxy composite panel at different heating times. The locations of the subsurface holes are delineated by the white circles.


پخش آوایی (AE:Acoustic Emission)

آزاد شدن انرژی کشسانی (الاستیک) در نتیجه تغییر شکل محلی پخشی از ماده. این تغییر شکل ممکن است ناشی از لغزش مرز دانه ها روی هم (تغییر شکل پلاستیک) باز شدن ترک و ... باشد.





نمونه ای از سیگنال پخش آوایی



پخش آوایی (Acoustic Emission)

