



فصل سوم مقطع T و L شکل





جزوه بتن ا

تدوین : دکتر سید بهرام بهشتی



معمولًا دال کف و تیرها بشكل یکپارچه اجرا می گردند. لذا دال به عنوان بال بالایی تیر L و T شکل عمل می کند. فلسفه انتخاب یک مقطع بال دار بجای مقطع مستطیلی، حذف قسمت هایی از بتن مقطع تیر است که در کشش قرار گرفته و به خصوص در لحظه نهایی مقاومت خمشی تیر وجود آن تاثیری بر مقاومت نمی گذارد. این امر موجب کاهش مصرف بتن و سبک شدن می شود.










دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


بسته به قرار گیری تیر در ناحیه لنگر مثبت یا منفی رفتار تیر متفاوت است:

- ✓ در ناحیه لنگر مثبت اگر محور خنثی در محدوده ضخامت دال قرار گیرد، تیر مانند مقطع مستطیلی عمل میکند و در غیر اینصورت به مانند مقطع T شکل





دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



شکل مجزا T

$$h_f \geq \frac{b_w}{2}$$

$$b_{eff} \leq 4b_w$$

در صورت رعایت نشدن از اضافه
بال صرفه نظر می کنیم.

عرض موثر بال (b_{eff})

بخشهایی از بال که نزدیک جان قرار دارند تحت تنش بسیار بالایی نسبت به بخشهای دور از جان قرار دارند.

b_{eff} بیانگر عرضی است که چنانچه بطور یکنواخت تحت تنش قرار گیرد دارای همان نیروی فشاری است که در ناحیه فشاری در عرض واقعی ایجاد می گردد. این عرض بستگی به نوع بارگذاری و شرایط تکیه گاهی، فاصله تیرها و سختی نسبی دال ها به تیرها دارد.

معیارهای آیین نامه ایران برای تعیین عرض موثر

شکل L

$$b_{eff} \leq \frac{L_n}{12} + b_w$$

$$\leq 6h_f + b_w$$

$$\leq b_{actual} = b_w + (\text{clear dist. to next web})$$


شکل T

تیر ساده تیر سرتاسری

$$b_{eff} \leq \frac{L_n}{4}, \frac{2L_n}{5}$$


$$\leq 16h_f + b_w$$

$$\leq b_{actual}$$




شکل های مختلف مقطع T شکل:


Single Tee




Twin Tee



Box






ساير مقاطع بالدار:

الف) مقاطع L شكل :

مقاطع L شکل ممکن است به صورت مجزا و یا همراه با دال اجرا شوند. چنانچه یک مقطع L شکل به صورت مجزا ساخته شود یک مقطع نامتقارن محسوب می شود. تیری که با این مقطع ساخته شده و تحت بار قرار گیرد، برای تغییر شکل قائم و جانبی بین تکیه گاهها آزاد خواهد بود.

در یک مقطع نامتقارن (مثل L شکل مجزا) اگر تار خنثی به صورت افقی واقع شود مرکز سطح نیروهای فشاری در بال با مرکز سطح نیروهای کششی در میلگردها، در یک صفحه قائم قرار نگرفته و بنابراین نیروهای داخلی مقطع علاوه بر لنگر مقاوم حول محور افقی لنگر مقاومی حول محور قائم نیز ایجاد خواهند کرد که این مساله با لنگر ناشی از بارهای خارجی که فقط حول محور افقی است همخوانی ندارد. بدین ترتیب اجبارا تار خنثی باید به صورت مورب قرار گیرد و بررسی این مقطع تحت خمش باید به روش ویژه‌ی مقاطع نامتقارن صورت گیرد. با این وجود مقاطع L شکل که به صورت پیوسته با دال ساخته شده باشند و توسط دال به تیرهای میانی T شکل وصل شوند، به دلیل پیوستگی با سایر اجزا آزادی لازم جهت تغییر شکل جانبی بین تکیه گاهها را ندارد در نتیجه تار خنثی به اجبار باید خیلی نزدیک به حالت افقی واقع شود در این حالت تیر را می توان در حالت معمولی بررسی کرده و آنالیز و طراحی آن را مشابه تیرهای T شکل انجام داد.







(ب) مقاطع I شکل :

از آنجا که وجود یا عدم وجود بال کششی در یک مقطع I شکل تاثیری در رفتار خمشی مقطع در لحظه برابری ندارد، آنالیز یا طراحی این مقطع را می توان دقیقاً مشابه مقطع T شکل انجام داد.

(ج) مقاطع توخالی قوطی شکل :


رفتار خمشی یک مقطع توخالی قوطی شکل دقیقاً مشابه یک مقطع T شکل (یا I شکل) است. این مقطع فقط به دلیل رفتار بهتر تحت پیچش به صورت مجوف ساخته شده. در آنالیز و طراحی می توان فرض کرد که دو قسمت جان به هم متصل باشند تا ظاهر یک مقطع T شکل (یا I شکل) حاصل شود. بدیهی است که کنترل عرض موثر در یک مقطع قوطی شکل باید بر اساس مقدار مجاز برای عرض موثر بال از لبه های جان در دو طرف مقطع صورت گیرد این بدان معناست که در روابط b_1 به جای bw جانشین می شود که b_1 فاصله افقی بیرون ترین خطوط قائم لبه های جان در مقطع قوطی شکل است.






تحلیل مقطع T شکل:


در هر دو حالت ۱ و ۲ که در زیر آمده است، فرض می کنیم که فولاد کششی جاری شده است. این فرض در مقطع T شکل در جهت اطمینان است، چون اگر فولاد کششی جاری نشود تار خنثی را به سمت پایین می کشد و a حاصله قطعاً بزرگتر از a با فرض جاری شدن فولاد کششی است.




حالت ۲



حالت ۱



حالت ۱:



$$a \leq h_f$$

$$\varepsilon_s \geq \varepsilon_y \Rightarrow f_s = f_{yd}$$

مانند مقطع مستطیلی:


با فرض (مقطع نرم است)


تعادل:

کنترل:

$$T = C \Rightarrow a = \frac{A_s f_{yd}}{\alpha f_{cd} b_{eff}}$$

$$a \leq h_f$$





ادامه حالت ۱:


$$\varepsilon_s \geq \varepsilon_y \quad , \quad c = \frac{a}{\beta_1} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_s = \left(\frac{d - c}{c} \right) \varepsilon_{cu} \geq \varepsilon_y \quad \text{اطمینان از :}$$

$$or \quad \frac{a}{d} \leq \frac{a_b}{d} = \beta \left(\frac{700}{700 + f_y} \right)$$


$$M_r = A_s f_{yd} \left(d - \frac{a}{2} \right) \quad \text{محاسبه } M_r$$

• راه دیگر برای تشخیص اینکه مقطع مستطیلی عمل میکند یا T شکل:
 فرض می کنیم که $a = h_f$ باشد و سپس T_s, C_s, C_c را به دست می آوریم. اگر
 بود آنگاه $a > h_f$ می باشد یا برعکس $C_c + C_s < T_s$

$$C_c = \alpha f_{cd} ab , \quad C_s = A'_s f'_{sd} , \quad T_s = A_s f_{yd}$$



حالت ۲:



$a > h_f$ یعنی عملکرد T شکل.
فرض می شود فولاد جاری گردد.
بخشی از فولاد کششی با نیروی فشاری در بالها در تعادل
می باشند و باقی مانده فولاد کششی نیز با نیروی فشاری
در جان مقابله می کنند.

$$C_f = \alpha f_{cd} (b_e - b_w) h_f$$

$$C_w = \alpha f_{cd} b_w a$$

$$T = A_s f_{yd}$$


$$\xrightarrow{C_f = T_f} A_{sf} = \frac{\alpha f_{cd} (b_e - b_w) h_f}{f_{yd}} \quad \xrightarrow{C_w = T_w} a = \frac{(A_s - A_{sf}) f_{yd}}{\alpha f_{cd} b_w}$$

کل فولاد کششی

با نیروی فشاری
در بال بالанс می شود

با نیروی فشاری
در جان بالанс می شود
 $= A_s - A_{sf}$

$$A_s = A_{sf} + A_{sw}$$





ادامه حالت ۲:

محاسبه لنگر مقاوم:


$$M_{rw} = (A_s - A_{sf}) f_{yd} \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$M_{rf} = A_{sf} f_{yd} \left(d - \frac{h_f}{2} \right)$$



$$C_w = \alpha f_{cd} a b_w$$

$$C_f = \alpha f_{cd} h_f (b_e - b_w)$$



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حداکثر مقدار آرماتور کششی:

حداکثر مقدار فولاد به مقدار فولاد بالانس محدود می باشد
(طبق مبحث ۹ محدودیت $\rho = 0.025$ نیز باید اعمال گردد)

$$\frac{c_b}{d} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_y}$$

در یک مقطع با فولاد متعادل چنین می توان نوشت:

$$A_s f_{yd} = \alpha \beta_i c_b f_{cd} b_w + \alpha f_{cd} (b - b_w) h_f$$

$$\rho_w = \frac{A_s}{b_w d}$$

$$A_{sf} = \frac{\alpha f_{cd} (b - b_w) h_f}{f_{yd}}, \quad \rho_f = \frac{A_{sf}}{b_w d}$$

$$\rho_w = \alpha \beta_i \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \times \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_y} + \rho_f$$

$$\rho_{wb} = \rho_b + \rho_f \rightarrow (\rho_w)_{max} = \left(\frac{A_s}{b_w d} \right)_{max} = \rho_b + \rho_f$$

حداقل مقدار آرماتور کششی:


$$\rho_{min} = \frac{A_s}{b_w d} = \max \begin{cases} \frac{1.4}{f_y} \\ \frac{0.25 \sqrt{f'_c}}{f_y} \\ \frac{1.4}{f_y} \\ \frac{0.25 \sqrt{f'_c}}{f_y} \end{cases}$$

← ←


$$b = \min \begin{cases} 2b_w \\ b_{eff} \end{cases}$$

در صورتیکه درصد فولاد کششی حاصل از محاسبه، از ρ_{min} کمتر باشد می توان با قراردادن ۱.۳۳ برابر مقطع حاصل از محاسبه از ضوابط مقابل صرفنظر نمود.

در عمل اعمال محدودیت های بالا منجر به قرار گیری بلوک فشاری در ناحیه بال مقطع T شکل با ابعاد و مقاومتهای معمول می گردد. لذا در اغلب موارد تیرهای فوق با استفاده از روابط معمول تیرهای مستطیلی طراحی می شود.



محدودیت حداکثر مقدار فولاد کششی از منظر دیگر:





$$\bar{\rho}_b = \rho_{wb} = \rho_b + \rho' = \rho_b + \rho_f$$

چنانچه بجای بتن بال فشاری، فولاد فشاری جایگزین نماییم و مقطع را به شکل مستطیلی با فولاد فشاری در نظر بگیریم، از همان روابط معرفی شده برای محاسبه فولاد متعادل در مقطع مستطیلی مضاعف می توانیم استفاده کنیم.

قطع T شکل با فولاد فشاری


$$\rho_w - \rho_f - \rho' \leq \rho_b \quad \text{برای شکست شکل پذیر:}$$






دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مثال: در مقطع شکل از $6\Phi 36$ به عنوان فولاد کششی و از $4\Phi 20$ به عنوان فولاد فشاری استفاده شده است. با فرض آن که $f'_c=21 \text{ MPa}$ و $f_y=400 \text{ MPa}$ و $d'=60 \text{ mm}$ لنگر مقاوم نهایی مقطع را به دست آورید.





$$A'_s = 4\phi 20 = 1257 \text{ mm}^2 , \quad A_s = 6107 \text{ mm}^2$$

$$\alpha = 0.85 - 0.0015 \times 21 = 0.82 , \quad \beta = 0.97 - 0.0025 \times 21 = 0.92$$

فرض : $a = h_f = 150$

$$f'_s = 700 \left(\frac{a - \beta d'}{a} \right) = 700 \left(\frac{150 - 0.92 \times 60}{150} \right) = 442.4 \text{ MPa} \quad \Rightarrow$$

$$f'_s = f_y = 400 \text{ MPa} , \quad f_s = f_y = 400 \text{ MPa}$$

$$C_c = \alpha f_{cd} ab = 0.82 \times 0.6 \times 21 \times 150 \times 800 = 1239.8 \times 10^3 \text{ N}$$


$$C_s = f_{yd} A'_s = 0.85 \times 400 \times 1257 = 427.4 \times 10^3 \text{ N}$$

$$T_s = f_{yd} A_s = 0.85 \times 400 \times 6107 = 2076.4 \times 10^3 \text{ N}$$

$$C_c + C_s = 1239.8 + 427.4 = 1667.2 \text{ KN} \leq T_s = 2076.4 \Rightarrow a > h_f$$

$$A_{sf} = \alpha \frac{f_{cd}}{f_{yd}} h_f (b - b_w) = 0.82 \times \frac{0.6 \times 21}{0.85 \times 400} \times 150 \times (800 - 300) = 2279.12 \text{ mm}^2$$

$$M_{rf} = f_{yd} A_{sf} (d - h_f / 2) = 0.85 \times 400 \times 2279 \times (700 - 150 / 2) = 484.3 \text{ KN.m}$$



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

فرض: فولاد فشاری جاری می شود

$$a = \frac{(A_s - A_{sf})f_{yd} - A'_s f_{yd}}{\alpha f_{cd} b_w} = \frac{(6107 - 2279) \times 0.85 \times 400 - 1257 \times 0.85 \times 400}{0.82 \times 0.6 \times 21 \times 300} = 282 KN$$

$$f'_s = 700 \times \frac{a - \beta d'}{a} = 700 \times \frac{282 - 0.92 \times 60}{282} = 563 Mpa \geq 400 Mpa \Rightarrow f'_s = 400 Mpa$$

$$M_{rw} = M_{r1} + M_{r2} = (A_s - A_{sf} - A'_s) f_{yd} (d - a/2) + A'_s f_{yd} (d - d') =$$

$$(6107 - 2279 - 1257) \times 0.85 \times 400 \times (700 - 282/2) + 1257 \times 0.85 \times 400 \times (700 - 60) = 762 KN.m$$

$$M_r = M_{rf} + M_{rw} = 484.3 + 762.2 = 1246.5 KN.m$$

$$A_{smax} = A_{sb} = A_{sf} + A_{sb,w}$$

$$a_b = \beta \frac{700}{700 + f_y} d = 0.92 \times 700 \times \frac{700}{700 + 400} = 409.8 mm$$

$$\bar{A}_{sb,w} = \frac{\alpha f_{cd} a_b b_w}{f_{yd}} + A'_s = \frac{0.82 \times 0.6 \times 21 \times 409.8 \times 300}{0.85 \times 400} + 1257 = 4993 mm^2$$

$$A_{smax} = 4993 + 2279 = 7272 mm^2$$

$$A_{smax} = 0.025 \times 300 \times 700 = 5252 mm^2 \quad \longrightarrow$$

همان طور که مشاهده می گردد برای رعایت شرط $\rho = 0.025$
نیاز داریم مقطع بزرگتر بگیریم که این امر آنچنان خوشایند نیست.

$$A_s \leq A_{smax} = 7272 mm^2 \quad ok$$