


۱- ستون طره ای با مقطع نشان داده ذیل وقتی تحت اثر بارهای محوری و برشی همزمان در شرایط آزمایشگاهی قرار می گیرد، در لحظه شکست کرنش سنج ها در بر انتهای مقطع پایی ستون میزان کرنش صفر را نشان می دهند. مقادیر نیرو محوری و برش اعمالی را محاسبه کنید. مقاومتهای بتن و فولاد بر اساس نتایج نمونها چنین است.

$$f_y = 408 \text{ MPa} \quad f_c' = 26.5 \text{ MPa} \quad E = 2.03e5 \text{ MPa}$$



۲- دیاگرامهای نیروی برشی و لنگر پیچشی ضربیدار تیر مستطیلی سرتاسری در نیمی از دهانه در شکل زیر نشان داده شده است. عرض تیر $b_w = 350 \text{ mm}$ و عمق موثر $d = 640 \text{ mm}$ می باشد. مطلوب است:
 الف) مقدار میلگرهای عرضی و طولی لازم برای برش و پیچش در مقطع بحرانی ب) فاصل محلی که از آن به بعد تنگ حداقل باید قرار داد (نسبت به بر تکیه گاه) ج) فاصله محلی که دیگر نیازی به فولاد عرضی نیست (نسبت به بر تکیه گاه).

