


۱- حداقل درجه فیلتر چبی شف و محدوده ریپل باند عبور را بدست آورید که مشخصه افت آن بین نواحی هاشورزده شکل زیر قرار داشته باشد. سپس با در نظر گرفتن مینیمم ریپل باند عبور و حداقل درجه فیلتر بدست آمده، تابع تبدیل این فیلتر را بدست آورید.



۲- تمرین شماره ۵۲ از فصل ۲ کتاب طراحی شبکه های الکتریکی و الکترونیکی