



کنترل ولتاژ لینک DC مبدل های قدرت براساس کنترل سرعت ژنراتور بادی PM

محمد نعمت الله پوروی^۱, علی قدماگاهی^۲, محمد توکلی بینا^۳

^۱دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، m_poorvali@yahoo.com

^۲دانشگاه تهران، تهران، ایران، ghadamgahi.ali@gmail.com

^۳دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران، tavakoli@kntu.ac.ir

چکیده - در این مقاله تامین بار متغیر با استفاده از ژنراتور مغناطیس دائم (PM) بادی و مبدل AC-DC-AC مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. با توجه به متغیر بودن الگوی وزش باد و هم چنین تغییرات بار، کنترل ولتاژ لینک DC از طریق کنترل سرعت ژنراتور PM صورت گرفته است. برای دستیابی به این هدف از دو حلقه کنترلی جهت کنترل ولتاژ لینک DC و تولید سرعت مرجع، و همچنین کنترل سرعت ژنراتور استفاده شده است. تنظیم سرعت ژنراتور به روش کنترل برداری و با استفاده از مؤلفه های dq و باند هیسترزیس محقق شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی صورت گرفته، مؤید تئوری مسئله است.

کلید واژه- ژنراتور مغناطیس دائم - لینک DC - کنترل برداری - مبدل های قدرت

به دلیل در دسترس بودن روزافزون مواد مغناطیس دائم با انرژی بالا، تحقیق و علاقه زیادی در زمینه ژنراتورهای بادی با تحریک مغناطیس دائم پدید آمده است. ژنراتورهای AC با روتورهای مغناطیس دائم می توانند پتانسیل بهره بالاتر در عمل و ساختار ساده و مستحکم در طراحی را به خاطر عدم حضور سیم بندی های تحریک و جریان میدان DC عرضه کنند [2]. در این مطالعه تنظیم توان خروجی ژنراتور با توجه به توان مورد نیاز بار مدنظر می باشد، به طوری که ولتاژ لینک DC در مقدار مطلوب کنترل شود. کنترل ولتاژ لینک DC با توجه به تغییرات سرعت ژنراتور و غیر خطی بودن مشخصه توان سیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. تمرکز به طور خاص روی تنظیم ولتاژ لینک DC توسط مبدل سمت ژنراتور، از طریق کنترل سرعت ژنراتور می باشد. در قسمت دوم به معرفی سیستم و اجزای آن و روابط حاکم بر آن ها پرداخته می شود. کنترل سرعت ژنراتور مغناطیس دائم، مبدل های قدرت و لینک DC در قسمت سوم مورد بررسی قرار می گیرند. در قسمت چهارم روند شبیه سازی سیستم در محیط سیمولینک و نتایج حاصل از آن آورده شده است. در انتها نتیجه گیری حاصل از این مطالعه آمده است.


۲- تعاریف و بیان مسئله

سیستم تبدیل انرژی باد مورد مطالعه شامل یک ژنراتور

۱- مقدمه

در سال های اخیر نگرانی فزاینده ای درباره تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین و اثرات زیانبار انتشار آلاینده های کربنی به وجود آمده است و این امر سبب افزایش تقاضا برای منابع انرژی پاک، از قبیل باد، دریا، خورشید و بیوماس شده است [1]. امروزه با گسترش استفاده از انرژی باد در سیستم های قدرت، ساختارهای مختلفی برای استفاده از این انرژی پاک و تجدید پذیر، ایجاد و توسعه داده شده است. مشکلات اصلی در استفاده از انرژی باد مربوط به تصادفی بودن سرعت و رخداد آن و همچنین چگونگی حصول ماکریزم انرژی گرفته شده از این منبع است.

ژنراتورهایی که در کاربردهای توربین بادی مورد استفاده قرار می گیرند به دو دسته ای اصلی سرعت ثابت و متغیر تقسیم می شوند. توربین های بادی سرعت ثابت به همراه ژنراتورهای القایی معمولاً در مراحل اولیه توسعه انرژی باد مورد استفاده قرار می گرفتند. بعضی از معاایب ژنراتورهای سرعت ثابت عبارتند از: بهره پایین، کیفیت توان نامناسب و تنش های مکانیکی بالا [1]. در سال های اخیر با توجه به گسترش و توسعه تکنولوژی ادوات الکترونیک قدرت و کاهش هزینه های آن ها، عملکرد در حالت سرعت متغیر مورد توجه قرار گرفته است. با راه اندازی ژنراتور توربین بادی در حالت سرعت متغیر - فرکانس متغیر، ماکریزم توان در سرعت های کم و متوسط باد می تواند حاصل شود.



شکل ۱ - نمای کلی سیستم تبدیل انرژی باد

محوری از تساوی ماتریسی آورده شده در (۲) استفاده می‌شود.

(2)

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_o \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \omega t & \cos(\omega t - \frac{2}{3}\pi) & \cos(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \\ -\sin \omega t & -\sin(\omega t - \frac{2}{3}\pi) & -\sin(\omega t + \frac{2}{3}\pi) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix}$$

ژنراتور از نوع مغناطیس دائم سطحی است و روابط ولتاژ در حالت دائمی در مختصات دو محوری dq به صورت (3) می‌باشد [۵].

$$\begin{cases} U_d = R_s i_d - W \psi_q + \psi_d^* \\ U_q = R_s i_q + W \psi_d + \psi_q^* \end{cases} \quad (3)$$

مولفه‌های شار استاتور در (4) آورده شده است.

$$\begin{cases} \psi_q = L_q i_q \\ \psi_d = L_d i_d + \psi_m \end{cases} \quad (4)$$

که U_d و U_q ولتاژهای ترمینال، i_d و i_q جریان استاتور، R_s مقاومت سیم‌بندی استاتور، L_d و L_q اندوکتانس‌های مؤلفه‌ی مستقیم و عرضی استاتور هستند و ψ_m شار نشیتی تحریک است. گشتاور الکترومغناطیسی می‌تواند از (5) به دست آید.

$$T_e = \frac{3}{4} P (\psi_d i_q - \psi_q i_d) \quad (5)$$

با جایگذاری (4) در (5) داریم:

$$T_e = \frac{3}{4} P (\psi_m i_q + (L_d - L_q) i_d i_q) \quad (6)$$

جمله اول گشتاور متقابل بین میدان مغناطیسی و جریان محور q استاتور و جمله دوم گشتاور رلوکتانسی است. در ژنراتور مغناطیس دائم سطحی اندوکتانس‌های دو L_d و L_q


سنکرون مغناطیس دائم است که به وسیله توربین بادی به حرکت در می‌آید. خروجی ژنراتور توسط یکسوساز با مدولاسیون

PWM، یک مدار DC واسط شامل خازن و یک اینورتر با مدولاسیون PWM به سیستم قدرت منتقل می‌شود [۳]. شکل (۱) یک شمای کلی از مدار قدرت سیستم توربین بادی سرعت متغیر را نشان می‌دهد. از آنجا که باد یک منبع انرژی مدام است، فرکانس و ولتاژ ژنراتور در سرعت‌های مختلف باد تغییر می‌کند. خروجی متغیر توان AC ژنراتور ابتدا بوسیله یکسوساز PWM، یکسو می‌شود و توان DC موجود با ولتاژ و فرکانس موردنیاز از طریق تنظیم اینورتر به شبکه داده می‌شود [۴].

جداسازی که به وسیله خازن لینک DC صورت می‌گیرد امکان کنترل جداگانه برای هر یک از مبدل‌ها را فراهم می‌کند. با به کارگیری این ساختار، ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم از شبکه ایزوله می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند که جریان‌های خطی درون ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ناشی از خطای شبکه کنترل گردند. اصول کلی روش کنترل در شکل (۲) نشان داده شده است. مقدار توانی که از توربین بادی به دست می‌آید توسط (۱) بیان می‌شود.

$$P_{wind} = \frac{1}{2} PA Cp(\omega) V^3 \quad (1)$$

که در آن P چگالی هوای A سطح جاروب شده توسط پره‌های توربین، V سرعت باد، Cp ضریب توان توربین بادی و تابعی از سرعت توربین یا ژنراتور (ω) است. در ماشین‌های قطب برجسته، نیروی عکس‌العمل آرمیچر می‌تواند به دو محور d و q تقسیم شود که به آن تثویر دو محوری می‌گویند. از مدل دینامیک برای ژنراتور مغناطیس دائم استفاده شده تا اندوکتانس‌های متغیر با زمان از بین بروند. متغیرها در محورهای $a-b-c$ به وسیله تبدیل پارک به محورهای $d-q$ انتقال داده می‌شوند. برای انتقال ولتاژها و جریان‌ها از سیستم $a-b-c$ به مختصات دو




شکل 2 - شماتیکی روشن کنترل ولتاژ لینک DC

$$= V_{dc} C \frac{dV_{dc}}{dt} = j\omega \frac{d\omega}{dt}$$

رابطه (9) نشان می‌دهد که ارتباط بین ولتاژ لینک DC و سرعت ژنراتور غیر خطی است که این به دلیل غیرخطی بودن $C_p(\omega)$ و وجود دو جمله دیفرانسیلی است. با در نظر گرفتن P_{load} به عنوان اغتشاش رابطه‌ی بالا می‌تواند در یک نقطه کار مشخص (ولتاژ لینک $V_{dc0} = dc$ ، سرعت ژنراتور ω_0) خطی شود. تابع تبدیل ولتاژ لینک DC و سرعت ژنراتور در حوزه فرکانس به صورت (10) بیان می‌شود.

$$\frac{V_{dc}(s)}{\omega(s)} = \frac{k - j\omega_s}{V_{dc0} C s} = \frac{j\omega_s}{V_{dc0} C} \frac{[-s + (\frac{k}{j\omega_s})]}{s} \quad (10)$$

در بالا k شب نمودار توان سرعت متناظر با نقطه‌ی کار است [3]. با توجه به رابطه‌ی بالا، می‌توان بلوك دیاگرام کنترل ولتاژ لینک DC را به صورت شکل(3) رسم کرد.



شکل 3 - بلوك دیاگرام کنترل ولتاژ لینک DC

کنترل کننده‌ی ای که در این قسمت استفاده شده یک کنترل کننده PI با ضرایب k_p و k_I مشخص است که می‌تواند ولتاژ موردنظر را در نقطه‌ی کار دنبال کند و پاسخ خوبی به تغییرات بار و گشتاور داشته باشد. در واقع کنترل کننده با مقایسه ولتاژ مرجع داده شده و ولتاژ لینک DC، سرعت مرجع را برای قسمت کنترل سرعت فراهم می‌کند. از آن‌جا که با یک سیستم غیرخطی مواجه هستیم و همچنین اتصال حلقه کنترل لینک DC به حلقه کنترل سرعت به نوعی سبب تغییر سیستم می‌شود و ضمناً تنظیم همزمان دو کنترلر PI به کمک اصول طراحی و استفاده از روابط ریاضی پیچیدگی زیادی دارد. یک روند عملی برای تنظیم PI لینک DC در پیش گرفته شد. ابتدا بدون وصل کردن کننده‌ی ولتاژ لینک DC و با دادن

برابرند و جمله دوم حذف می‌شود [6].

3- روش کنترلی ارائه شده

1-3- کنترل ولتاژ لینک DC

برای کنترل ولتاژ لینک DC در مقدار موردنظر و جلوگیری از تغییرات نامطلوب آن که برای تغییر بار و همچنین تغییرات گشتاور وارد به ژنراتور ایجاد می‌شود، نیاز به یک کنترلر داریم که بتواند ولتاژ لینک DC را در مقدار مطلوب ثابت نگه دارد. با صرفنظر از تلفات مبدل قدرت، روابط دینامیکی ولتاژ لینک DC به شکل (7) است:

$$P_g - P_{load} = V_{dc} I_{dc} = V_{dc} C \frac{dV_{dc}}{dt} \quad (7)$$

که در آن V_{dc} و I_{dc} ولتاژ و جریان خازن لینک DC می‌باشند.


با صرفنظر از تلفات در حالت پایدار، توان تولیدی ژنراتور (P_g) با P_{wind} برابر است، هنگامی که سرعت ژنراتور تغییر می‌کند بین P_g و P_{wind} اختلافی به اندازه‌ی توان مکانیکی مورد نیاز برای افزایش یا کاهش سرعت به وجود می‌آید که با (8) بیان می‌شود.

$$P_{wind} - P_g = j\omega \frac{d\omega}{dt} \quad (8)$$

که در آن J اینرسی سیستم است و از تلفات مکانیکی و الکتریکی ژنراتور صرفنظر شده است. از روابط بالا مشخص است که یک راه حل برای کنترل ولتاژ لینک DC تغییر توان خروجی ژنراتور با کنترل سرعت آن است.

به منظور دستیابی به رابطه‌ی (7) و (8) با هم ترکیب می‌شوند که به صورت ژنراتور دو رابطه (7) و (8) با هم ترکیب می‌شوند که به صورت (9) در می‌آید:

$$\frac{1}{2} PAC_P(\omega) V^3 - P_{load} = \quad (9)$$



شکل ۵- بلوک دیاگرام کنترل کننده سرعت

سرعت ژنراتور می‌باشد و رودی‌های این بلوک گشتاور مرجع تولید شده در بلوک کنترل سرعت، θ موقعیت زاویه‌ای روتور و جریان‌های استاتور می‌باشد. جزئیات درون این بلوک در شکل (6) قابل مشاهده است. ابتدا گشتاور مرجع ورودی به بلوک از طریق (11) و به وسیله یکتابع سبب تولید q^* می‌شود.


$$T_e = \frac{3}{2} \left(\frac{P}{2} \right) \phi_m i q^* \quad (11)$$

چون از روش ماکریم بهره در کنترل سرعت ماشین استفاده می‌کنیم مقدار i_d^* را برابر صفر قرار می‌دهیم تا جریان محور d استاتور به سمت صفر شدن برود و نسبت تغییرات گشتاور ماشین به جریان‌های استاتور ماکریم گردد. مقادیر i_q^* و i_d^* به همراه موقعیت زاویه‌ای روتور وارد بلوک تبدیل dq به abc می‌شوند تا جریان‌های مرجع استاتور یعنی I_a^* , I_b^* و I_c^* تولید گردند. در بلوک تنظیم کننده‌ی جریان ابتدا جریان هر فاز با جریان مرجع متناظرش مقایسه می‌شود. اختلاف بین این دو جریان وارد یک رله یا بلوک هیسترزیس می‌شود. با توجه به پهنهای باند تعریف شده، برای هیسترزیس و با در نظر گرفتن این که این اختلاف جریان درون یا بیرون باند هیسترزیس باشد، بلوک هیسترزیس مقدار 0 یا 1 را تولید می‌کند. خروجی این بلوک به همراه Not آن به ترتیب به دو المان قدرت موجود در یک ساق وصل می‌شوند تا فرمان روشن و خاموش شدن را به آنها بدهند. پالس‌های تولید شده‌ی شش گانه به این روش توسط یک باس به ورودی گیت universal bridge وصل می‌شود تا کنترل خاموش و روشن شدن المان‌های آن را بر عهده بگیرد. با دنبال کردن جریان‌های مرجع توسط جریان‌های استاتور، سرعت ژنراتور هم سرعت مرجع مطلوب ما را دنبال خواهد کرد.

یک مرجع سرعت دلخواه به حلقه‌ی کنترل سرعت، تلاش شد تا یک کنترل کننده سرعت مناسب با پاسخ سریع و مطلوب برای ماشین پیدا شود. سپس با اضافه کردن کنترل کننده لینک DC به بقیه بخش کنترلی، ابتدا با یک بهره ثابت و زیاد کردن آن، و سپس اضافه کردن انتگرال گیر و تغییر گام به گام مقادیر k_p و k_I سعی در یافتن کنترل کننده‌ای با پاسخ مناسب برای سیستم گردید. پس از یافتن کنترل کننده مناسب، عملکرد سیستم با وارد کردن اغتشاشات مورد بررسی قرار گرفت.

3-2- کنترل سرعت

از آنجا که طبق روابط (7) تا (10)، کنترل ولتاژ لینک DC مستلزم کنترل سرعت ژنراتور می‌باشد، در این بخش به بررسی اصول و شیوه کنترل سرعت ژنراتور به کار گرفته شده در این مطالعه می‌پردازیم. شما کلی بلوک دیاگرام روش کنترل سرعت ژنراتور مغناطیس دائم به کار گرفته شده در شکل (4) آورده شده است.




شکل 4- بلوک دیاگرام روش کنترل سرعت ژنراتور




وظیفه بخش کنترل سرعت این است که با مقایسه سرعت واقعی ژنراتور و سرعت مرجع داده شده به آن به تولید گشتاور مرجع موردنیاز که در روش کنترل برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیردازد. جزئیات این بلوک در شکل (5) آورده شده است. اصول کار این بلوک به این صورت است که ابتدا سرعت مرجع و سرعت لحظه‌ای روتور ژنراتور با هم مقایسه می‌شوند و سپس مقدار خطأ، وارد یک کنترل کننده PI می‌گردد که وظیفه این قسمت تولید گشتاور مرجع برای بلوک بعدی، یعنی بلوک کنترل برداری می‌باشد. البته قبل از دادن گشتاور مرجع به بلوک کنترل برداری این گشتاور وارد یک بلوک اشباع می‌شود تا اگر احیاناً مقدار تولید شده خارج از محدوده مجاز گشتاور باشد، به اشباع برود تا کنترل برداری ماشین مختل نگردد.

3-3- بلوک کنترل برداری

وظیفه این بلوک اعمال روش کنترل برداری بر روی



شکل ۶ - بلوک کنترل برداری



4- نتایج شبیه سازی


سیستم قدرتی که در جدول (۱) مشخصات آن آورده شده است توسط نرم افزار متلب شبیه سازی گردید تا مکان پذیر بودن روش کنترلی مطرح شده بررسی شود. شکل (۷) نمودارهای حاصل از شبیه سازی سیستم را تحت شرایط زیر نشان می‌دهد.

$$P = 600 \text{ kW}, K_p = 0.2, K_I = 0.16$$


جدول (۱)- مشخصات سیستم شبیه سازی شده

۸	PMG ولتاژ نامی (V)	تعداد قطب اندوكتانس محور (mH)d	460	اندوكتانس محور (mH)q
8/5	اندوكتانس محور (mH)d	8/5	500	ولتاژ نامی لینک (V)DC
0/2	مقاومت استاتور(Ω)	0/2	0/89	اینرسی ماشین (kg.m^2)
300	ظرفیت خازنی (mF)DC لینک	300	0	قدرت اسمی ژنراتور (MW)
600	بار (KW)	600	1/5	


پاسخ همان طور که در قسمت (الف) شکل (۷) که ولتاژ لینک DC است دیده می‌شود، از سرعت قابل قبولی برخوردار است و حالت گذرای مناسب و بدون فراجهشی دارد. در قسمت (ب) شکل جریان فاز استاتور دیده می‌شود و در قسمت‌های (ج) و (د) نمودارهای سرعت ژنراتور و مرجع آن دیده می‌شود که یک حالت گذرای کم استرس، سرعت ژنراتور را به مقدار نهایی آن می‌رساند.




(ب)



(د)




(ج)



(د)

 شکل 8 - نتایج شبیه‌سازی با کاهش ۲۰ درصدی در گشتاور اعمالی به ژنراتور
 (الف) ولتاژ لینک DC، (ب) جریان استاتور، (ج) سرعت مرجع، (د) سرعت ژنراتور

برای مشاهده اثر تغییر گشتاور اعمالی به ژنراتور که به نوعی تغییرات در رخداد باد به شمار می‌رود یک کاهش پله‌ای در زمان $t = 40\text{ s}$ و به میزان ۲۰ درصد اعمال شده است تا تغییر در مقادیر سیستم و توانایی بهبود و تطبیق آن بررسی شود. در شکل (8) نمودارهای اثر تغییر گشتاور آورده شده است. در قسمت (الف) تغییرات ولتاژ لینک DC آمده است که میزان افت ولتاژ ۴۳/۳V و زمان جبران ۱۰/۱۵S می‌باشد. در قسمت (ب) جریان استاتور و در قسمت‌های (ج) و (د) سرعت ژنراتور و مرجع آن آورده شده است. این کنترل کننده پاسخ نسبتاً کندی دارد و لی از افت زیاد در ولتاژ لینک DC جلوگیری می‌کند. در شکل (9) اثر تغییر پله‌ای بار بررسی شده است. این تغییر به میزان ۵۰ درصد افزایش بار در نظر گرفته شده است که سبب افت ولتاژ در لینک DC خواهد شد.



(الف)

در قسمت (الف) شکل (9) نمودار ولتاژ لینک DC آمده است که افتی به میزان ۱۲۶/۶V و زمان جبران ۱۶/۲۷s را دارد. در قسمت (ب) جریان استاتور دیده می‌شود که با توجه به افزایش بار و در جهت تامین آن، افزایش یافته است. همچنین در قسمت‌های (ج) و (د) که سرعت مرجع و سرعت ژنراتور می‌باشند، با توجه به افزایش بار و ثابت بودن گشتاور اعمالی به ژنراتور، افزایش سرعت رخ می‌دهد.




5- نتیجه‌گیری


در این مقاله نشان داده شد که در یک سیستم انرژی باد مبتنی بر استفاده از ژنراتور مغناطیس دائم و مبدل‌های قدرت، می‌توان ولتاژ لینک DC را از طریق کنترل مبدل قدرت سمت ژنراتور کنترل کرد. به منظور برآورد میزان موثر بودن روش کنترلی، اغتشاشاتی به سیستم شبیه‌سازی شده اعمال شد تا سرعت تطبیق و بهبود سیستم در شرایط جدید بررسی شود. مشاهدات نشان داد که اعمال این تغییرات سبب افت در ولتاژ لینک DC می‌شود که با حضور کنترلر و تغییر در سرعت و جریان ژنراتور و عملکرد آن در یک نقطه کار جدید، این افت ولتاژ جبران می‌گردد. در شرایطی هم که کنترلر میزان افت ولتاژ را کاهش می‌دهد، سرعت جبران ولتاژ لینک DC کاهش می‌یابد. تاخیر موجود در جبران ولتاژ لینک DC از جهاتی به اینرسی کل سیستم باز می‌گردد. این مشکل نیز با بالاتر بردن ظرفیت خازنی لینک DC و ولتاژ آن تا حدودی قابل جبران است.

مراجع


- [1] Maria Oana Mora, "Sensorless vector control of PMSG for wind turbine applications", Master thesis, Institute of energy thechnology Aalborg University, June2009
- [2] Chen Jianyi, "Performance enhancement of AC machines and permanent magnet generators for sustainable energy applications", PHD thesis, curtin University of technology, School of electrical and computer engineering, 1999
- [3] X. Yuan, F. Wang, D. Boroyevich, Y. Li and R. Burgos, "DC-link voltage control of a full power converter for wind generator operating in weak-grid systems", IEEE transactions on power electronics, vol. 24, no. 9, september 2009, p2178-2192
- [4] z. Lubosny, "Wind Turbine operation in electric power systems", Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2003, ch. 1.
- [5] Zhuxian Xu, "Unified control for the permanent magnet generator and rectifier system", Master thesis, Blacksburg-Virginia Polytechnic Institute and State University, May 2010
- [6] R. Bharanikumar, A. C. Yazhini, and A. Nirmal Kumar, "Novel Maximum power point tracking controller for wind turbine drieven permanent magnet generator", IEEE -January 2009-p,1-6




(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل 9 - نتایج شبیه‌سازی با افزایش 50 درصدی در بار الف) ولتاژ لینک DC، ب) جریان استاتور، ج) سرعت مرجع، د) سرعت ژنراتور